

# 关于内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司包头分公司桥梁伸缩缝病害维修项目市场询价（二次）公告

招标项目编号（/）

项目所在地：内蒙古自治区,包头市,市辖区

## 一、招标条件

本关于内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司包头分公司桥梁伸缩缝病害维修项目市场询价公告已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源，招标人为内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司包头分公司。本项目已具备招标条件，招标方式为其他。

## 二、项目概况和范围

规模：/；

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

关于内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司包头分公司桥梁伸缩缝病害维修项目市场询价公告

## 三、投标人资格要求：

【1】关于内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司包头分公司桥梁伸缩缝病害维修项目市场询价公告的投标人资格能力要求：

/；

本项目是否允许联合体投标：否。

## 四、招标文件获取

获取时间：从2026-07-28 17:30:00到2026-07-31 17:30:00。

获取方式：不获取。

## 五、投标文件递交

递交截止时间：2026-07-31 17:30:00。

递交方式：电子文件上传递交，919658263@qq.com。

## 六、开标时间及地点

开标时间：2026-07-31 17:30:00。

开标地点：不开标。

## 七、其他

/；



# 关于内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司包头分公司桥梁伸缩缝病害维修项目市场询价（二次）公告

内蒙古路建工程项目管理咨询有限公司受内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司包头分公司委托，对内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司包头分公司桥梁伸缩缝病害维修项目组织采购活动，现进行公开市场询价。具体公告如下：

一、基本情况：辖区 G6 高速多座桥梁伸缩缝出现不同程度病害，主要病害类型有伸缩缝型钢断裂、伸缩缝锚固区混凝土破损露筋、伸缩缝止水带破损等，不仅影响行车舒适性，也存在较大安全隐患，为及时消除安全隐患，保证辖区桥梁安全运行，现需遴选具备资质的机构对美岱召立交、协干渠中桥等 15 座桥破损伸缩缝进行维修。

二、询价公告时间：2026-07-28 17:30:00-2026-07-31 17:30:00，超出该时段发送报价文件不予受理。

## 三、询价相关事宜

参与询价的意向供应商，请在公告期内将报价表（格式自拟，须列明具体分项费用）与单位营业执照电子扫描件发送至 919658263@qq.com 邮箱中，邮件主题统一命名为“XX 公司 - 桥梁伸缩缝病害维修项目询价报价文件”。本次报价，仅作为采购活动中最高限价的参考依据，不等同于最终成交价，请各意向供应商充分考虑项目成本，理性报价，成本包含不限于税费、劳务费等费用。

## 四、重要声明

1、本次市场询价仅为市场摸底，不构成任何采购承诺或合同要约。供



应商的响应不会自动获得后续采购的参与资格。

2.采购单位有权决定是否采纳供应商提供的信息,并保留根据调查结果调整采购需求或取消采购计划的权利。

3.本次调查不收取任何费用,供应商自行承担参与调查所产生的相关成本。

4.参与报价机构不得存在关联关系。

联系人: 曹经理

联系电话: 18647845518



# 桥梁伸缩缝病害维修明细表

| 序号 | 桥梁名称           | 中心桩号     | 方向 | 伸缩缝型号 | 维修内容  | 维修工程量   | 备注    |
|----|----------------|----------|----|-------|-------|---------|-------|
| 1  | 美岱召立交          | 565.855  | 下行 | D60   | 锚固区维修 | 1*0.4   |       |
| 2  | 协干渠中桥          | 558.591  | 下行 | D60   | 锚固区维修 | 1.2*0.4 |       |
| 3  | 东兴互通立交         | 609.6    | 下行 | D80   | 锚固区维修 | 8*0.5   |       |
| 4  | 膝盖沟中桥          | 610.271  | 上行 | D60   | 锚固区维修 | 2*0.5   |       |
| 5  | 小桥             | 610.962  | 下行 | D60   | 锚固区维修 | 5*0.5   |       |
| 6  | 留宝窑大桥          | 624.321  | 上行 | D80   | 锚固区维修 | 6*0.5   |       |
| 7  | 包石分离立交         | 625.964  | 上行 | D40   | 锚固区维修 | 8*0.5   |       |
| 8  | 包石分离立交         | 625.964  | 下行 | D40   | 锚固区维修 | 5*0.5   |       |
| 9  | 包石公铁立交         | 626.737  | 下行 | D40   | 锚固区维修 | 4*0.5   |       |
| 10 | 坦道分离立交         | 640.730  | 上行 | D80   | 锚固区维修 | 10*0.5  |       |
| 11 | 坦道分离立交         | 640.730  | 下行 | D80   | 锚固区维修 | 10*0.5  |       |
| 12 | 矿铁公铁立交         | 641.832  | 上行 | D80   | 锚固区维修 | 8*0.5   |       |
| 13 | 210连接线跨铁路分离立交桥 | 272.615  | 上行 | D80   | 更换止水带 | 24      | 2道止水带 |
| 14 | 210连接线跨铁路分离立交桥 | 272.615  | 下行 | D80   | 更换止水带 | 24      | 2道止水带 |
| 15 | 东乌不拉大桥         | K690+042 | 下行 | D160  | 更换伸缩缝 | 12.2    |       |